



## **CZ 8888110-Stojan na úhlovou brusku 180/230 mm** (návod k montáži)

1. K základně stojanu nejprve připevněte svěrku (viz. obrázek) tak, aby pootočením páčky bylo možné změnit polohu svěrky a poté ji opět pevně páčkou zajistit. Páčka musí být orientována vlevo od řezného kotouče úhlové brusky. Svěrka se k desce připevní čtvercovou maticí, která se vloží do drážky na spodní straně základové desky.



2. Stojan sestavte podle obrázku.
  - Pootočením úhelníku nastavte úhel řezu.
  - Z důvodu bezpečného používání musí být stojan kompletní a všechny díly musí být pevně připevněny.




3. Úhlovou brusku připevněte ke stojanu našroubováním šroubů stojanu do otvorů v úhlové brusce.
  - Pomocí šroubů v rameni stojanu upravte sklon brusky k základně tak, aby kotouč brusky svíral se základnou pravý úhel.
  - Před započetím práce zkontrolujte pevné zajištění brusky a obrobku.




## **CZ 8888110-Stojan na úhlovou brusku 180/230 mm** (návod k montáži)

1. K základně stojanu nejprve připevněte svěrku (viz. obrázek) tak, aby pootočením páčky bylo možné změnit polohu svěrky a poté ji opět pevně páčkou zajistit. Páčka musí být orientována vlevo od řezného kotouče úhlové brusky. Svěrka se k desce připevní čtvercovou maticí, která se vloží do drážky na spodní straně základové desky.



2. Stojan sestavte podle obrázku.
  - Pootočením úhelníku nastavte úhel řezu.
  - Z důvodu bezpečného používání musí být stojan kompletní a všechny díly musí být pevně připevněny.





3. Úhlovou brusku připevněte ke stojanu našroubováním šroubů stojanu do otvorů v úhlové brusce.
  - Pomocí šroubů v rameni stojanu upravte sklon brusky k základně tak, aby kotouč brusky svíral se základnou pravý úhel.
  - Před započetím práce zkontrolujte pevné zajištění brusky a obrobku.



## SK 8888110 - Stojan na uhlovú brúsku 115/125 mm

(návod k montáži)



1. K základni stojana najprv pripevnite zvierku (pozrite obrázok) tak, aby pootočením páčky bolo možné zmeniť polohu zvierky a potom ju opäť pevne páčkou zaistiť. Páčka musí byť orientovaná vľavo od rezného kotúča uhlovej brúsky. Zvierka sa k doske pripevní štvorcovou maticou, ktorá sa vloží do drážky na spodnej strane základovej dosky.
2. Stojan zostavte podľa obrázka.
  - Pootočením uholníka nastavte uhol rezu.
  - Z dôvodu bezpečného používania musí byť stojan kompletný a všetky diely musia byť pevne pripevnené.
3. Uhlovú brúsku pripevnite k stojanu naskrutkovaním skrutiek stojana do otvorov v uhlovej brúske.
  - Pomocou skrutiek v ramene stojana upravte sklon brúsky k základni tak, aby kotúč brúsky zvieral so základňou pravý uhol.
  - Pred začatím práce skontrolujte pevné zaistenie brúsky a obrobku.



## SK 8888110 - Stojan na uhlovú brúsku 115/125 mm


(návod k montáži)

1. K základni stojana najprv pripevnite zvierku (pozrite obrázok) tak, aby pootočením páčky bolo možné zmeniť polohu zvierky a potom ju opäť pevne páčkou zaistiť. Páčka musí byť orientovaná vľavo od rezného kotúča uhlovej brúsky. Zvierka sa k doske pripevní štvorcovou maticou, ktorá sa vloží do drážky na spodnej strane základovej dosky.
2. Stojan zostavte podľa obrázka.
  - Pootočením uholníka nastavte uhol rezu.
  - Z dôvodu bezpečného používania musí byť stojan kompletný a všetky diely musia byť pevne pripevnené.
3. Uhlovú brúsku pripevnite k stojanu naskrutkovaním skrutiek stojana do otvorov v uhlovej brúske.
  - Pomocou skrutiek v ramene stojana upravte sklon brúsky k základni tak, aby kotúč brúsky zvieral so základňou pravý uhol.
  - Pred začatím práce skontrolujte pevné zaistenie brúsky a obrobku.




## H Állvány a 180/230 mm 8888110 sarokcsiszológéphez (szerelési útmutató)

1. Az állvány talpzatához először a satut (lásd az ábrát) kell felrögzíteni úgy, hogy a befogató kar elfordításával a satu helyzete változtatható legyen, majd a véghelyzetben ugyanezen kar segítségével merevíthető legyen. A befogató kart úgy kell beállítani, hogy a sarokcsiszoló vágótárcsájától a baloldal felé irányuljon. A talpzathoz a satut egy négyzetes anyacsavar segítségével kell felrögzíteni, amelyet előzőleg a talpzat alsó oldalán levő vájatba kell behelyezni.
2. A sarokcsiszolót az állványhoz az állványcsavarok a csiszológépen levő furatokba való csavarozásával hajtsa végre.
  - Az állványkaron levő csavarok segítségével állítsa be a csiszológép a talpzata felé irányuló lejtésszögét úgy, hogy a csiszológép tárcsája a talpzatához viszonyítva derékszögben legyen.
  - Mielőtt a munkát elkezdené, vizsgálja meg a csiszológép és munkadarab biztonságos lerögzítését.




2. Az állványt állítsa fel az ábra szerint.
  - A szögállító segítségével állítsa be a megfelelő vágási szöget.
  - A biztonságos kezelés érdekében szükséges, hogy az állvány hiánytalan legyen, és valamennyi tartozéka biztonságosan rögzítve legyen.




Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)  
[www.extol.eu](http://www.extol.eu)

## H Állvány a 180/230 mm 8888110 sarokcsiszológéphez (szerelési útmutató)

1. Az állvány talpzatához először a satut (lásd az ábrát) kell felrögzíteni úgy, hogy a befogató kar elfordításával a satu helyzete változtatható legyen, majd a véghelyzetben ugyanezen kar segítségével merevíthető legyen. A befogató kart úgy kell beállítani, hogy a sarokcsiszoló vágótárcsájától a baloldal felé irányuljon. A talpzathoz a satut egy négyzetes anyacsavar segítségével kell felrögzíteni, amelyet előzőleg a talpzat alsó oldalán levő vájatba kell behelyezni.
2. A sarokcsiszolót az állványhoz az állványcsavarok a csiszológépen levő furatokba való csavarozásával hajtsa végre.
  - Az állványkaron levő csavarok segítségével állítsa be a csiszológép a talpzata felé irányuló lejtésszögét úgy, hogy a csiszológép tárcsája a talpzatához viszonyítva derékszögben legyen.
  - Mielőtt a munkát elkezdené, vizsgálja meg a csiszológép és munkadarab biztonságos lerögzítését.



2. Az állványt állítsa fel az ábra szerint.
  - A szögállító segítségével állítsa be a megfelelő vágási szöget.
  - A biztonságos kezelés érdekében szükséges, hogy az állvány hiánytalan legyen, és valamennyi tartozéka biztonságosan rögzítve legyen.



Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)  
[www.extol.eu](http://www.extol.eu)